



Bild 14: Südmauer (außen): Auswaschungen



**Bild 15: Südmauer (außen) Bsp. für massiven Schaden
(Ausbrüche und Loch)**



Bild 16: Südmauer (innen) zerfallener Mauerteil, Bruchsteine, Verschmutzung durch Müll



Bild 17: Westmauer (innen) misslungene Sanierung der Maueroberfläche



Bild 18: Westmauer (innen) Auswaschungen und Ausbrüche



**Bild 19: Nordmauer (innen): im krassen Gegensatz zur Außenseite
in diesem Abschnitt starke Ausbrüche**



**Bild 20: Nordmauer (innen): im krassen Gegensatz zur Außenseite
in diesem Abschnitt (Mitte) starke Ausbrüche**



**Bild 21: Gebäude (Nordseite „Gärtnerhaus“)
Nässe- bzw. Feuchtigkeitsschäden**



**Bild 22: Gebäude (Südseite „Leichenhaus“)
Ausbrüche (rechts) wegen Nässe- bzw. Feuchtigkeitsschäden**



**Bild 23: Gebäude (Nordseite „Leichenhaus“)
Kaputtes Fenster**



**Bild 24: Zugangstor (innen)
Rostschäden, kein funktionstüchtiger Schließ-/Sperrmechanismus**



**Bild 25: Mauersockel
mehrere Ausbrüche im Beton, beschädigte Zaunfelder**